



Sanierung Armaturen Reservoir Oberholz II, Biberist

Auftraggeber	Einwohnergemeinde Biberist
Leistungen	SIA Phasen 32 - 53
Zeitraum	Dezember 2019 - April 2020
Kontakt	Pascal Suter, Abteilungsleiter Tiefbau

- Die Armaturen in der Kammer des Reservoirs Oberholz II mussten aufgrund ihres Alters ersetzt werden. Zudem wurden die Kammertüren mit Chromstahltüren ersetzt.

- Spezielles**
 - Austausch Armaturen
 - Ersatz Drucktüren
 - Kernbohrungen in Rohrkeller